

91-0522-2458500

91-0522-2450679

तार

Telegram

टेलीफोन/ Tele

: रेलमानक, लखनऊ

: 'RAILMANAK',  
Lucknow

: 2451200 (PBX)

: 2450115 (DID)



भारत सरकार

भारत सरकार - रेल मंत्रालय

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन

लखनऊ - 226 011

Government of India - Ministry of Railways

Research Designs & Standards Organisation

Lucknow - 226 011

AN ISO 9001  
CERTIFIED  
ORGANISATION

पत्रांक : एमसी/आरबी/जनरल

दिनांक : 06.01.2010

### गहाप्रबन्धक

1. मध्य रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई - 400 001.
2. पूर्व रेलवे, फेयरली प्लेस, कोलकाता - 700 001.
3. उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली - 110 001.
4. दक्षिण रेलवे, पार्क टाउन, चेन्नई - 600 003.
5. दक्षिण मध्य रेलवे, रेल निलायम, सिकन्दराबाद - 500 071.
6. दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डेन रीच, कोलकाता - 700 043.
7. पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर - 273 012.
8. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, मालागाँव, गुवाहाटी - 781 011.
9. पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुम्बई - 400 020.
10. पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर - 844 101.
11. पूर्व तटीय रेलवे, बीडीए रेंटल कालोनी, रेलवे काम्प्लेक्स, चन्द्रशेखरपुरा, मुयनेश्वर, त. डोसा - 751 016.
12. उत्तर मध्य रेलवे, हारिंग रोड, इलाहाबाद - 211 001.
13. उत्तर पश्चिम रेलवे, जगपुर - 302 000.
14. दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली - 580 023.
15. पश्चिम मध्य रेलवे, जवलपुर - 482 001.
16. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, आर डू ऑफिस काम्प्लेक्स, विनारापुर - 495 004.

विषय: Standardisation of location for axle box temperature measurement by non contact type thermometer.

संदर्भ: i) This office letter of even No. dated 01/05.09.2006.

ii) This office letter No. MA/AB dated 21/24.08.2009.

Vide reference (ii) above; RDSO has advised railways to measure the axle box temperature by non contact type thermometer at top of the cast steel axle box (crown) housing. However, in case of LHB coaches fitted with UIC 130 bearings, it is not possible to measure temperature at top of the axle box due to obstruction by primary springs which are mounted over axle box housing.

Railways are requested to measure the axle box temperature fitted with UIC 130 bearings on the axle box front cover. The limit of temperature of axle box will be 80°C as advised vide this office letter referred at (i) above. If the temperature of the axle box is found above 80°C, the affected coach should be detached en-route from the train service.

संलग्नक: कुछ नहीं ।

(शैलेंद्र सिंह)

कृत महानिदेशक/सवारी डिब्बा

प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी निदेशक, यांत्रिक अभियन्त्रण (कोचिंग), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली - 110 001.
2. मुख्य रोलिंग स्टॉक अभियन्ता, पूर्व रेलवे, फेयरली प्लेस, कोलकाता - 700 001
3. मै.एस कं एफ इंडिया लि., दावर-बी, सेक्टर 27, सुशान्त लोक, गुडगांव।
4. मै. टिमकेन इण्डिया लिमिटेड, द्वितीय तल, रामनाथ विल्डिंग, 18, कम्यूनिटी सेंटर, यूसुफ सराय, नई दिल्ली-100016

संलग्नक: कुछ नहीं ।

(शैलेंद्र सिंह)

कृत महानिदेशक/सवारी डिब्बा